Regione del Veneto

Città Metropolitana di Venezia

Comune di Portogruaro

ELABORATO

A1

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Schede analisi edifici pubblici

siamo tutti uguali

AMMINISTRAZIONE DI PORTOGRUARO

Sindaco
Florio Favero

Assessore
Luigi Geronazzo

Dirigente Area Tecnica
Dimitri Bonora

PROGETTAZIONE:
Dott. Pian. Gianluca Ramo
Dott. Pian. Sara Malgaretto
Dott. Pian. Michele Miotello
Dott. Pian. Gianluca Malaspina

Adozione
DGC .....

Approvazione
DCC.....

Giugno 2021

SCHEDE EDIFICI PUBBLICI

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.SC	01	Scuola dell'Infanzia "Carlo Collodi"	via G. Mercalli n.2	Portogruaro
	02	Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari"	via Aldo Moro n.44	Portogruaro
	03	Scuola dell'Infanzia "Jean Piaget"	via Livenza n.5	Portogruaro
	04	Scuola dell'infanzia "G. Lorenzin"	via IV Novembre n.4/B	Lugugnana
	05	Scuola dell'Infanzia "Don Gildo de Marco"	via Fornace n.82	Pradipozzo
	06	Scuola dell'Infanzia "Padre Bernardino da Portogruaro"	Piazzetta De Bortoli n.10	Summaga
	07	Scuola dell'Infanzia "IV Novembre-Villastorta"	via Ampelio Iberati 4	Portogruaro
	08	Istituto comprensivo "G. Pascoli" Scuola Primaria	via Camillo Valle n.15	Portogruaro
	09	Scuola Primaria "Don Lorenzo Milani"	via Magellano n.18	Portogruaro
	10	Scuola Primaria "Marco Polo"	via Livenza n.3	Portogruaro
	58	Scuola Primaria Giovanni XXIII	via IV Novembre	Lugugnana
	12	Scuola Primaria "Cesare Battisti"	via San Benedetto n.16	Summaga
	13	Scuola Primaria "Dante Alighieri"	via Fornace n.34	Pradipozzo
	14	Scuola Primaria "Virgilio"	via Rivago n.12	Giussago
	15	Istituto comprensivo "G. Pascoli" Scuola Secondaria di Primo Grado	via Camillo Valle n.15	Portogruaro
	16	Scuola Secondaria di Primo Grado "Dario Bertolini"	via Liguria n.32	Portogruaro
	17	Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Pascoli"	Via Valle n.15	Summaga
	18	Scuola Secondaria di Primo Grado "Dario Bertolini"	via IV Novembre	Lugugnana

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.CU	11	SPACE Spazio Culturale Eventi Mazzini	via Fausta n. 85	Lugugnana
	19	Ufficio Informagiovani	Centro storico	Portogruaro
	20	Molini dx +sx	Centro storico	Portogruaro
	21	Biblioteca comunale "Nicolò Bettoni" -Palazzo Venanzio	Via Seminario n.29	Portogruaro
	22	Museo della città "Torre S.Agnese"	Centro storico	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.AM	23	Municipio	Piazza della Repubblica 1	Portogruaro
	24	Villa comunale – uffici vari	Via Seminario	Portogruaro
	25	Bar- Parco della Pace	Piazza Castello	Portogruaro
	26	Villa comunale - annesso sede anagrafe	Via Seminario	Portogruaro

	27	Villa comunale - annesso Foresteria	Centro storico	Portogruaro
	28	Servizi Sociali Comunali "Palazzo Venanzio"	Via Seminario n.27	Portogruaro
	29	Delegazione Comunale Lugugnana	Piazza Vittorio Veneto	Lugugnana

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.PS	30	Commissariato Polizia di Stato	Via Stadio 55	Portogruaro
	31	Polizia Stradale- Soccorso pubblico 113	Via Francesco Baracca n.18	Portogruaro
	32	Stazione Carabinieri	via G. Castion n.7	Portogruaro
	33	Guardia di Finanza	Via Cimetta n.3	Portogruaro
	34	Polizia Municipale Villa Martinelli	Borgo Sant'Agnese 87/b	Portogruaro
	35	Stazione Carabinieri Corpo Forestale	viale Luigi Cadorna n.4/A	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.SP	36	Velodromo Comunale Stadio Mecchia	viale Luigi Cadorna n.1	Portogruaro
	37	Pala Sport Portogruaro	via Lovisa n.16	Portogruaro
	38	Piscine Comunali	via Resistenza n.7	Portogruaro
	39	Palestra Comunale "Pier Giovanni Mecchia"	viale Cadorna	Portogruaro
	40	Tennis Club Palestra "Marmande"	viale Cadorna n.2	Portogruaro
	41	Bar Tennis Club	viale Cadorna	Portogruaro
	42	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado "Bertolini"	via Liguria n.32	Portogruaro
	43	Palestra ISIS "Leonardo Da Vinci" sede IPSIA	via Valle	Portogruaro
	44	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Pascoli"	Via G. Valle n.15	Summaga
	45	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII	via IV Novembre	Lugugnana

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.ST	46	Ex ATVO Autostazione ora magazzino comunale	Piazza Castello	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.AS	47	Associazione Paracadutisti e Sci club	Via Giocosa 28	Portogruaro
	48	Associazione Calcistica	via Stadio	Portogruaro
	49	Villa Comunale Fondazione Santo Stefano	via Seminario	Portogruaro
	50	Centro Sociale Anziani "Romatino"	Via G. Verdi	Portogruaro
	51	Varie associazioni in " ex-macello"	V.le Cadorna	Portogruaro
	52	Protezione civile	Via del Lavoro n. 6	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.GI				
	53	Sportello per l' Amministrazione di Sostegno c/o ex sede vigili urbani	Piazza Castello n.1	Portogruaro
	54	Giudice di pace	Centro storico	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.RE	55	Edificio per anziani	Via Rivago	Giussago
	56	Immobili PEEP e unità commerciali	via Moro	Portogruaro
	57	Ed. destinazione mista	via Solferino	Portogruaro

LEGENDA

⇒ SC = edifici scolastici e dedicati all'istruzione in genere

⇒ CU = edifici pubblici utilizzati a fini culturali

⇒ AM = edifici pubblici utilizzati dall'amministrazione comunale

⇒ PS = edifici pubblici utilizzati per la pubblica sicurezza

⇒ SP = edifici ospitanti attività sportive e ludico ricreative

⇒ AS = edifici pubblici ospitanti associazioni, ecc.

⇒ GI = edifici pubblici utilizzati come sedi giudiziarie

⇒ RE = edifici pubblici utilizzati come residenze

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SC.01	**E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola dell'Infanzia " C. Collodi"	
Indirizzo	Via G. Mercalli n.2 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	**X**
		In buono stato	
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza elemento** **X** **elemento non a norma**

NOTE: Nel 2010 sono stati realizzati percorsi esterni e rampa

Foto



Prospetto principale



Ingresso principale



Dettaglio rampa



Area scoperta interna



Area esterna dettaglio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.01	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,86	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SC.02	**E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola dell'Infanzia " G. Rodari"	
Indirizzo	Via Aldo Moro n.44 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	**X**
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X** **elemento non a norma**

NOTE: Dislivello pari a 5 cm accesso non c'è rampa , porte bagno bimbi non agevoli, serve almeno n. 1 wc più alto (attuali h=30cm) e n. 1 lavabo più alto (attuale h=60cm), serve trattamento antisdrucciolo al pavimento o senza giunti, serve allargamento foro n. 2 porte bagno da adeguare.

Foto



Prospetto principale



Area esterna dettaglio



Area esterna



Servizi igienici dettaglio



Servizi igienici dettaglio



Pavimento interno dettaglio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.02	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,75	**A**	

N. scheda **E.SC.03**	**Codice edificio** **E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola per l'Infanzia "Jean Piaget"	
Indirizzo	Via Livenza n.5 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Manca parcheggio dedicato, serve rampa accesso materna +cm. 5, Servizio disabili elementari posizionamento n.1 maniglione e abbassare specchio, dislivello accesso a giardino scuola elementare + cm. 7

Foto



Prospetto principale



Dettaglio accesso



Ingresso dettaglio



Dislivello esterno



Servizi igienici dettaglio



Dettaglio dislivello accesso a giardino

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.03	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,80	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SC.04	**E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola dell'infanzia " G. Lorenzin"	
Indirizzo	Via IV Novembre n.4 Lugugnana - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA | X | **Elemento a norma** | | **Non valutato per assenza dell'elemento** | **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale

Accesso carraio

Area esterna

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.04	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,85	**A**	**A**

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SC.05	**E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola per l'Infanzia " Don Gildo De Marco"	
Indirizzo	Via Fornace n.82 Pradipozzo - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	X
		In buono stato	
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**XX**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Presenza di spigoli vivi sui pilastri sporgenti lungo il percorso d'accesso

Foto



Prospetto principale



Pavimentazione esterna dettaglio



Elementi sporgenti accesso dettaglio



Area esterna pilastri dettaglio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.05	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,88	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SC.06	**E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola per l'Infanzia " Padre Bernardino"	
Indirizzo	Piazza De Bortoli n.8 Summaga - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	**X**
		In buono stato	
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Stesso percorso esterno della scuola madia Pascoli, presenza dislivello +. 5 cm per accedere, possibilità utilizzo servizi scuola media Pascoli –E.SC 017)

Foto



Prospetto principale



Pavimentazione esterna dettaglio



Vista laterale



Esterno dettaglio



Area esterna



Dislivello dettaglio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.06	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,80	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SC.07	**E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola per l'Infanzia " IV Novembre"	
Indirizzo	Via Ampelio Iberati n.4 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	**X**
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	**X**
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Vista interno cortile



Vista laterale



Prospetto principale



Entrata dettaglio



Rampa scale interne dettaglio



Scala dettaglio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.07	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,86	**A**	

N. scheda **E.SC.08**	**Codice edificio** **E.SC.**	
Nome e funzione	Istittuo comprensivo " G. Pascoli"	
Indirizzo	Via Camillo Valle n.15 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
		X	

	ACCESSO EDIFICIO		
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

	SERVIZI IGIENICI	
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Tratto in ghiaia dinanzi rampa esterna, n. 2 sportelli informazioni h. = 103 cm., n.2 parapetti alti 90 cm., raccordo piano primo sdrucciolevole

Foto



Prospetto principale





Rampa



Ingresso esterno dettaglio



Parcheggio riservato



Rampa accesso dettaglio

Foto



Scala piani superiori



Dettaglio parapetto scala P1



Dettaglio rampa scala



Dettaglio pavimentazione sdrucciolevole



Atrio ingresso



Porta emergenza

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.08	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,72	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SC.09	**E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale "Don Milani"	
Indirizzo	Via Ferdinando Magellano n.18 - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
			X	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: E' necessario raccordare il percorso con il piano stradale, non complanarità cm. 25, E' necessario modificare la pavimentazione della scala per eliminare le sconnessioni e la scivolosità o per realizzare il segnale a pavimento

Foto



Prospetto principale



Prospetto laterale



Scala P1 dettaglio



Rampa scala dettaglio



Accesso esterno

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.09	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,88	**A**	

N. scheda **E.SC.10**	**Codice edificio** **E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola Primaria “Marco Polo”	
Indirizzo	Via Livenza n.3 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X


SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Manca parcheggio dedicato, serve rampa accesso materna +cm. 5, Servizio disabili elementari posizionamento n.1 maniglione e abbassare specchio, dislivello accesso a giardino scuola elementare + cm. 7

Foto



Prospetto principale



Dettaglio accesso





Servizi igienici dettaglio



Dettaglio dislivello accesso



Dislivello dettaglio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.10	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,80	**A**	

N. scheda **E.SC.58**	**Codice edificio** **E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale Giovanni XXII	
Indirizzo	Via IV Novembre Lugugnana - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA | X | **Elemento a norma** | | **Non valutato per assenza dell'elemento** | **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto laterale



Accesso carrraio dettaglio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.Y	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0		

N. scheda **E.SC.12**	**Codice edificio** **E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale " Cesare Battisti"	
Indirizzo	Via San Benedetto n.15 Summaga - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Vista laterale



Vista laterale



Rampa esterna



Scale interne



Dettaglio scala P1


Foto



Porta non a norma



Radiatore dettaglio



Dettaglio scala P1

ALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.12	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,86	**A**	

N. scheda **E.SC.13**	**Codice edificio** **E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale " Dante Alighieri"	
Indirizzo	Via Fornace n.34 Fraizone Pradipozzo - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

	ACCESSO EDIFICIO		
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

	SERVIZI IGIENICI	
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: n. 12 porte servizi larghezza 70 cm., il parapetto con sfera diametro 13cm, dislivello rampa interna che supera i 2,5 cm

Foto



Prospetto principale



Accesso carrraio



Cancello ingresso dettaglio



Accesso esterno dettaglio



acceso dettaglio



Rampa esterna

Foto




Accesso esterno dettaglio



Scala acceso dettaglio



Scala per piano primo



Scala dettaglio



Servizi igienici dettaglio



Parapetti dettaglio



Porta interna dettaglio



Dislivello porta/pavimento dettaglio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.13	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,66	**MA**	

N. scheda **E.SC.14**	**Codice edificio** **E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale " Virgilio"	
Indirizzo	Via Rivago n.12 Frazione Giussago - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	X			

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Presenza dislivello cm 5 accesso servizi disabili, n.3 porte larghezza 1 mt ma a doppia anta vanno modificate per avere luce netta >75 cm

Foto



Prospetto principale



Ingresso



Vista laterlae



Vista laterale




Parcheggio riservato



Servizi igienici



Parapetti scala dettaglio



Rampa scala



Porte interne dettaglio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.14	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,80	**A**	

N. scheda **E.SC.15**	**Codice edificio** **E.SC.**	
Nome e funzione	Istittuo comprensivo " G. Pascoli"	
Indirizzo	Via Camillo Valle n.15 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
		X		

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Tratto in ghiaia dinanzi rampa esterna, n.3 accessi toccati da degrado, n. 2 sportelli informazioni h. = 103 cm. , n. 3 corrimano a muro; n. 3 vani con corrimano non sporgente, sfera cm. 13 per n. rampe; n.2 parapetti alti 90cm. n. 1 giunto troppo largo piano primo, raccordo piano primo sdrucciolevole, si ritiene di dover dotare i gradini antistanti e retrostanti l'accesso di corrimanoi.

Foto



Prospetto principale



Accesso esterno



Rampa



Area esterna dettaglio



Parcheggio riservato



Rampa accesso dettaglio

Foto



Scala piani superiori



Dettaglio parapetto scala P1



Dettaglio rampa scala



Dettaglio pavimentazione sdrucciolevole



Atrio ingresso



Porta emergenza

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.08	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,72	**A**	

N. scheda **E.SC.16**	**Codice edificio** **E.SC.**	
Nome e funzione	Istituto Comprensivo Portogruaro 2 " Dario Bertolini" Scuola secondaria di primo grado	
Indirizzo	Via Liguria n.32 - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	X
		In buono stato	
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	**X**
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Mancanza di un percorso per l'accesso all'edificio fruibile.

Foto



Prospetto principale



Parapetto dettaglio



Rampa scala dettaglio



Dislivelli esterni dettaglio



Arredo dettaglio



Scala interna

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.16	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,72	**A**	

N. scheda **E.SC.17**	**Codice edificio** **E.SC.**	
Nome e funzione	Istituto comprensivo " Giovanni Pascoli" Scuola Secondaria di primo grado	
Indirizzo	Piazza De Bortoli n.8 Summaga - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	**X**
		In buono stato	
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Dislivello pari a 12 cm tra ghiaino e marciapiede .

Foto



Prospetto principale



Vista laterale



Vista posteriore



Vista laterale



Vista ala interna



Vista laterale



Accesso carrraio dettaglio



Pavimentazione esterna dettaglio



Rampa esterna dettaglio



Scala interna dettaglio



Porta sicurezza piano primo

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.17	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,83	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SC.18	**E.SC.**	
Nome e funzione	Scuola Secondaria di primo grado " Dario Bertolini"	
Indirizzo	Via IV Novembre Lugugnana - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Parcheggio



Vista laterale



Pensilina esterna dettaglio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.18	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,80		**A**

N. scheda **E.CU.11**	**Codice edificio** **E.CU.**	
Nome e funzione	SPACE “Mazzini” (Spazio Culturale Eventi Mazzini) Ex Scuola Primaria Statale “ G. Mazzini”	
Indirizzo	Via Fausta n.85 Lugugnana di Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	**X**
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	**X**
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	**X**
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	**X**
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	**X**
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Prospetto laterale dettaglio



Prospetto laterale



Retro edificio



Prospetto principale

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.11	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,88	**A**	

N. scheda **E.CU.19**	**Codice edificio** **E.CU.**	
Nome e funzione	Uffico Informa Giovani	
Indirizzo	Galleria dei Portici n.12 – Centro storico Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	X			

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	X
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA X **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Accesso carrraio dettaglio





Dislivello dettaglio




Seervizio igienico dettaglio



Dettaglio accesso

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.CU.19	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,72	**A**	

N. scheda **E.CU.20**	**Codice edificio** **E.CU.**	
Nome e funzione	Molini (destra e sinistra)	
Indirizzo	Via Roma – Centro storico Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA [X] **Elemento a norma** [ ] **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale




Prospetto dettaglio





Ponticello dettaglio



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.CU.20	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,80	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.CU.21	**E.CU.**	
Nome e funzione	Biblioteca “Nicolò Bettoni” Palazzo Venanzio	
Indirizzo	Via Seminario 29– Centro storico Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	**X**
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	**X**
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA X **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE: Realizzazione incasso pavimento per alloggio zerbino, Spostamento arredo per accesso al wc, estintori a terra Il vincolo arch. ostacola allargamento vano bagni

Foto



Prospetto principale



Accesso dettaglio









VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.CU.21	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,69	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.CU.22	**E.CU.**	
Nome e funzione	Museo della Città (Torre Santa'Agense)	
Indirizzo	Via Cavour – Centro storico Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA X **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma e non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato

Foto



Prospetto principale



Prospetto principale



Dettaglio prospetto principale



Porta accesso dettaglio



Accesso esterno



Servizio igienico dettaglio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.CU.22	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,61	**MA**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.AM.23	**E.AM.**	
Nome e funzione	Municipio	
Indirizzo	Piazza della Repubblica n.1– Centro storico Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	X			

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X


SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	**X**
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	**X**
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	**X**
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X

LEGENDA **X** **Elemento a norma…….** **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE: va adeguato ascensore presenza pavimento in terrazzo alla veneziana

Foto



Prospetto principale



Parcheggio riservato



Accesso esterno



Dettaglio ingresso



Pavimento interno



Dettaglio cromatico



Scala



Dettaglio corridoio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**
SCHEDA E.CU.23	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,68	**MA**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.AM.24	**E.AM.**	
Nome e funzione	Villa Comunale - Uff. Tecnico e Urbanistica; uff. commercio e attività produt; museo Paleontologico;…	
Indirizzo	Via Seminario– Centro storico Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

	ACCESSO EDIFICIO		
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

	SERVIZI IGIENICI	
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X

LEGENDA X **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma; mancanza accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato, nessun percorso fruibile per l'accesso all'edificio manca ascensore.

Foto



Prospetto principale



Parcheggio riservato



Accesso esterno









Dettaglio rampa scala



Sportello

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.CU.24	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,44	**MA**	

N. scheda **E.AM.25**	**Codice edificio** **E.AM.**	
Nome e funzione	Villa Comunale Bar "Parco della Pace"	
Indirizzo	Piazza Castello– Centro storico Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
			X

	ACCESSO EDIFICIO		
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

	SERVIZI IGIENICI	
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA [X] **Elemento a norma** [ ] **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Retro edificio



Area scoperta

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.CU.25	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,94	**A**	

N. scheda **E.AM.26**	**Codice edificio** **E.AM.**	
Nome e funzione	Annesso Villa Comunale sede ufficio anagrafe, elettorale, tributi, economato, personale, etc	
Indirizzo	Via Seminario– Centro storico Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
			X	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X

LEGENDA X **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Prospetto



Area esterno





Parcheggio esterno





Servizi igenici



Dettaglio scalino



Rampa scale





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.CU.26	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,58	**MA**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.AM.27	**E.AM.**	
Nome e funzione	Annesso Villa Comunale foresteria sede di associazioni varie, camera di commercio, Università Terza età	
Indirizzo	Via Seminario– Centro storico Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

	ACCESSO EDIFICIO		
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

	SERVIZI IGIENICI	
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X

LEGENDA X **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma; mancano i servizi igienici, nessun percorso fruibile per l'accesso all'edificio. Dislivello ca. 17 cm in due ingressi

Foto



Prospetto principale




Area Parcheggio



Accesso esterno



Parapetto scale



Rampa scala interna



Prospetto

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.CU.27	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,58	**MA**	

N. scheda **E.AM.28**	**Codice edificio** **E.AM.**	
Nome e funzione	Servizi sociali comunali Palazzo Venanzio	
Indirizzo	Via Seminario n.27- Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	**X**
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	**X**
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	**X**
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	**X**
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	**X**
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Dettaglio ingresso



Accesso esterno

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.CU.28	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,83	**A**	

N. scheda **E.AM.29**	**Codice edificio** **E.AM.**	
Nome e funzione	Delegazione Comunale Lugugnana (sede di uffici, biblioteca e ufficio postale)	
Indirizzo	Piazza Vittorio Veneto Frazione Lugugnana Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	**X**
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato. Nel 2010 è stato installato il servoscala.

Foto



Prospetto principale



Dettaglio ingresso



Vista area esterna

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.CU.29	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,77	**A**	

N. scheda **E.PS.30**	**Codice edificio** **E.PS.**	
Nome e funzione	Commissariato Polizia di Stato	
Indirizzo	Via Stadio n.55 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	X
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X

LEGENDA X **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato

Foto



Prospetto principale



Vista area esterna di accesso



Dettaglio porta esterna







VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.PS.30	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,61	**MA**	

N. scheda **E.PS.31**	**Codice edificio** **E.PS.**	
Nome e funzione	Polizia Stradale- soccorso pubblico 113	
Indirizzo	Via Francesco Baracca n.18 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X

LEGENDA X **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE: Mancano maniglioni e specchio alto servizio igienico, piani accessibili solo al personale n. 1 porta bagno con luce = 0,70 m. si considera l'intervento d'accessibilità del solo piano terra.

Foto



Ingresso principale



Elemento dislivello ingresso




Dislivello



Dettaglio raccordo percorso esterno




Dettaglio specchio servizi



Rampa scala

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.PS.31	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,58	**MA**	

N. scheda **E.PS.32**	**Codice edificio** **E.PS.**	
Nome e funzione	Stazione dei Carabinieri	
Indirizzo	Via G. Castion n.7 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

		ACCESSO EDIFICIO	
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	X
		In buono stato	
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	X
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

	SERVIZI IGIENICI	
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	
	COLLEGAMENTI VERTICALI	

15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	**X**
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	**X**
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	**X**
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	**X**
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	**X**
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
		PERCORSI INTERNI	
27		Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	**X**
28		L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	**X**
29		I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	**X**
30		Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	**X**
31		Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	**X**
32		Presenza di gradini > 2,50 cm	**X**
33		Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	**X**
34		Corridoio con larghezza < 1,00 m	**X**
35		Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	**X**
36		Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato Pavimentazione degradata davanti al cancello Il sistema di chiamata si trova a h 1,50 metri.

Foto



Prospetto principale



Area esterna





Dettaglio raccordo percorso esterno



Dettaglio servizi



Dettaglio servizio igienico

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.PS.32	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,77	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.PS.33	**E.PS.**	
Nome e funzione	Guardia di Finanza	
Indirizzo	Via Cimetta n.3 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	**X**
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	**X**
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	**X**
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	**X**
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	**X**
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Area esterna



Parcheggio riservato



Dettaglio raccordo percorso esterno

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.PS.33	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,94	**A**	

N. scheda **E.PS.34**	**Codice edificio** **E.PS.**	
Nome e funzione	Polizia Municipale - Villa Martinelli	
Indirizzo	Borgo Sant'Agnese 87/b Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	**X**
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X

LEGENDA X **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Area esterna



Parcheggio riservato



Dettaglio raccordo percorso esterno

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.PS.34	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,61	**MA**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.PS.35	**E.PS.**	
Nome e funzione	Stazione Carabinieri Forestale	
Indirizzo	Via Luigi Cadorna n.4/a Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	**X**
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	**X**
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	**X**
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	**X**
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	**X**
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	**X**
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Altezza citofono > 1,40 m., Altezza sportello informazioni = 1,10 m. Specchio troppo alto e campanello non utilizzabile

Foto



Prospetto principale



Vsita laterale



Parcheggio riservato



Dettaglio servizio igienico



Mancanza segnale trasparenza porta



Sportello informazioni

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.PS.35	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,83	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SP.36	**E.SP.**	
Nome e funzione	Stadio Velodrono Comunale Pier Giovanni Mecchia	
Indirizzo	Viale Luigi Cadorna n.1 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Dettaglio tribune spettatori

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SP.36	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,94	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SP.37	**E.SP.**	
Nome e funzione	Palasport Portogruaro	
Indirizzo	Via Mario Lovisa n.16 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	**X**

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Dettaglio area esterna



Parcheggio riservato



Dettaglio area esterna



Tribune spettatori



Servizi igienici

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SP.37	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,86	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SP.38	**E.SP.**	
Nome e funzione	Piscine Comunali	
Indirizzo	Via Della Resistenza n.37 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	**X**

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Dettaglio ingresso



Accesso pedonale



Dettaglio area esterna

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SP.38	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,94	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SP.39	**E.SP.**	
Nome e funzione	Palestra Comunale Pier Giovanni Mecchia	
Indirizzo	Viale Luigi Cadorna n.5 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	**X**

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA

Elemento a norma **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Data la suddivisione degli spogliatoi, si sottolinea la mancanza di un servizio igienico a norma negli spogliatoi femminili

Foto



Prospetto principale



Dettaglio ingresso



Prospetto principale



Prospetto principale



Dettaglio parchegggio

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SP.39	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,94	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SP.40	**E.SP.**	
Nome e funzione	Tennis Club Palestra Marmande	
Indirizzo	Viale Luigi Cadorna n.32 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		


LEGENDA X **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE: Mancano posti a sedere riservati (minimo 2), per il raggiungimento tribuna serve un sistema di sollevamento.

Foto




Prospetto principale



Accesso spogliatoi



Pavimentzione accesso



Servizi igienici



Tribune

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SP.40	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,75	**A**	

N. scheda **E.SP.41**	**Codice edificio** **E.SP.**	
Nome e funzione	Bar Tennis Club Palestra Marmande	
Indirizzo	Viale Luigi Cadorna n.32 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato; Nessun percorso per l'accesso all'edificio risulta fruibile


Foto



Prospetto

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SP.41	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,75	**A**	

N. scheda **E.SP.42**	**Codice edificio** **E.SP.**	
Nome e funzione	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado " Bertolini"	
Indirizzo	Via Liguria n.32 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	X
		In buono stato	
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto laterale



Pavimentazione esterna



Dettaglio rampa



Dettagli servizi igienici



Servizi igienici



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SP.42	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,72	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SP.43	**E.SP.**	
Nome e funzione	Palestra ISIS Leonardo Da Vinci Sede IPSIA	
Indirizzo	Via Valle Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	**X**
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	X

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Ingresso



Accesso esterno



Vista laterale



Dettaglio dislivello



Servizi igienici

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SP.43	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,86	**A**	

N. scheda **E.SP.44**	**Codice edificio** **E.SP.**	
Nome e funzione	Palestra Scuola Secondaria di primo grado Pascoli	
Indirizzo	Via D. Bortolini Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	**X**
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	**X**
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	**X**
COLLEGAMENTI VERTICALI		

15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
		PERCORSI INTERNI	
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato

Foto



Ingresso



Rampa Accesso esterno



Dettaglio Rampa Accesso esterno



Dettaglio tribune



Servizi igienici

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SP.44	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,77	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.SP.45	**E.SP.**	
Nome e funzione	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII	
Indirizzo	Via IV Novembre Frazione Lugugnana - Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	**X**
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	**X**
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	**X**

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto prinaicipale



Prospetto principale



Dettaglio Accesso esterno



Ingresso



Parcheggio riservato



Dettaglio Accesso esterno

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SP.45	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,91	**A**	

N. scheda **E.ST.46**	**Codice edificio** **E.ST.**	
Nome e funzione	Ex Atvo Autostazione ora magazzino comunale	
Indirizzo	Piazza Castello Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	
2	**Rampa**	Assente	
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	
COLLEGAMENTI VERTICALI		

15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
		PERCORSI INTERNI	
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA | X | **Elemento a norma** | | **Non valutato per assenza dell'elemento** | X **elemento non a norma**

NOTE:

Foto

Prospetto principale

Ingresso

Dettaglio sportello

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.ST.58	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,00	**-**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.AS.47	**E.AS.**	
Nome e funzione	Sede Associazione Paracadutisti e Sci Club	
Indirizzo	Via Giocosa n.28 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Area esterna



Accesso

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.47	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,80	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.AS.48	**E.AS.**	
Nome e funzione	Sede Associazione Calcio	
Indirizzo	Via Stadio Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

	ACCESSO EDIFICIO		
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

	SERVIZI IGIENICI	
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:


Foto



Prospetto principale



Accesso esterno



Dettaglio serevizi igienici

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.48	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,80	**A**	

N. scheda **E.AS.49**	**Codice edificio** **E.AS.**	
Nome e funzione	Villa Comunale Fondazione Santo Stefano	
Indirizzo	Via Seminario Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

	ACCESSO EDIFICIO		
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

	SERVIZI IGIENICI	
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: Nessun percorso per l'accesso all'edificio fruibile

Foto



Prospetto principale



Accesso esterno



Dettaglio servizi igienici





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.49	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,69	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.AS.50	**E.AS.**	
Nome e funzione	Centro sociale Romatino	
Indirizzo	Via G. Verdi Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento

1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA | **X** **Elemento a norma** | | **Non valutato per assenza dell'elemento** | **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Parcheggio riservato



Dettaglio ingresso

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.50	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,69	**A**	

N. scheda **E.AS.51**	**Codice edificio** **E.AS.**	
Nome e funzione	Varie Associazioni (WWF e CAI) sede Ex Macello	
Indirizzo	Viale Cadorna n.34 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**


LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Accesso esterno



Dettaglio accesso soglia





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.51	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,69	**A**	

N. scheda **E.AS.52**	**Codice edificio** **E.AS.**	
Nome e funzione	Sede Protezione Civile	
Indirizzo	Viale Del Lavoro n.6 Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	X
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Accesso esterno



Dettaglio accesso soglia





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.SC.52	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,69	**A**	

N. scheda **E.GI.53**	**Codice edificio** **E.GI.**	
Nome e funzione	Sportello per l'Amministrazione di Sostegno c/o ex sede vigili urbani	
Indirizzo	Piazza Castello n.1- Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	**X**
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** **X** **elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Lato Piazza Castello



Lato Piazza Castello

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.GI.53	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,70	**A**	

N. scheda **E.GI.54**	**Codice edificio** **E.GI.**	
Nome e funzione	Sede Ufficio Giudice di Pace "Ex Carcere"	
Indirizzo	Via Seminario Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	**X**
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

	COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	**X**
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	**X**
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	**X**
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	**X**
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
	PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** X **elemento non a norma**

NOTE: ascensore non funzionante, larghezza rampa piano ultimo cm 90.

Foto



Prospetto principale




Accesso esterno



Ascensore







VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.GI.54	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,52	**MA**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.RE.55	**E.RE.**	
Nome e funzione	Residenza per Anziani	
Indirizzo	Via Rivago o via Verga? frazione Giussago- Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

	ACCESSO EDIFICIO		
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

	SERVIZI IGIENICI	
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	**X**
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	**X**
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	**X**
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	**X**
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	**X**
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	**X**
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	**X**
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	**X**
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	**X**
25		Illuminazione debole	**X**
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	**X**
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		**X**
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		**X**
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		**X**
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		**X**
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		**X**
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		**X**
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		**X**
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		**X**
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		**X**
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		**X**

LEGENDA **X** **Elemento a norma** **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE:

Foto



Prospetto principale



Parcheggio esterno



Ingresso




Scale piano superiore



Accesso

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.RE.55	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,66	**MA**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.RE.56	**E.RE.**	
Nome e funzione	Immobile PEEP e unità commerciali varie	
Indirizzo	Via Aldo Moro- Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	**X**
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	**X**

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	**X**
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	**X**
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	**X**
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA | X | **Elemento a norma** | | **Non valutato per assenza dell'elemento** | **X elemento non a norma**

NOTE: si consiglia posizionamento segnali orientativi per quanto riguarda i numeri civici degli alloggi

Foto



Prospetto principale



Prospetto principale



Scale esterne



Dettaglio Centro associazioni Volontariato



Area esterna



Parcheggio riservato



Pavimentazione esterna



Dettaglio ingresso centro ass.ne

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.RE.56	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,80	**A**	

N. scheda	**Codice edificio**	
E.RE.57	**E.RE.**	
Nome e funzione	Immobile a destinazione mista	
Indirizzo	Via Solferino- Portogruaro	

PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

ACCESSO EDIFICIO			
1	**Pavimento**	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole	
		In buono stato	**X**
2	**Rampa**	Assente	**X**
3	**Rampa**	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	**X**
4	**Porta accesso**	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	**X**
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	**X**
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	**X**
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	**X**
8	**Porta a vetri**	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	**X**
9	**Segnaletica**	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X

SERVIZI IGIENICI		
11	**Assenza servizio igienico a norma**: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	

COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	**Ascensore**	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	**Rampa scala**	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	**Parapetto**	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		

LEGENDA X **Elemento a norma** ☐ **Non valutato per assenza dell'elemento** **X elemento non a norma**

NOTE: di proprietà comunale ma non accessibile al pubblico

Foto



Prospetto principale



Scale interne

VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	**NA**
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	**MA**
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	**A**

SCHEDA E.RE.57	**Punteggio**	**Grado di accessibilità**	
	0,86	**A**	